




2019




CATÁLOGO 0.0.1

 (55) 11 2584 4803

 (55) 11996746173

www.chacuru.com.br

chacuru@chacuru.com.br





A Metalúrgica Chacuru é uma empresa especializada na prestação de serviços de usinagem de precisão, cujo o foco é atender as especificações técnicas de seus clientes. Fundada no ano 2000 em São Paulo, a Chacuru vem ampliando o atendimento em todo o território nacional, alcançando inclusive clientes em países vizinhos no mercado de aftermarket com a nossa linha de produto próprio.

Em meados de 2006 obtivemos nossa primeira certificação ISO 9001 .

MISSÃO

Fornecer o melhor produto/processo para nossos clientes e parceiros, com baixo custo e alta qualidade .

VISÃO

Tornar-se referência em capacidade técnica, confiança e comprometimento.

VALORES

A Metalúrgica Chacuru tem como princípio o respeito mútuo pelo próximo, seja ele um colaborador, um fornecedor, prestador de serviços ou o nosso cliente. Entendemos que, apenas com o respeito será possível entender as necessidades de cada um e então atender todas as expectativas comerciais e pessoais























































ÍNDICE

MERCEDES	1/21
SCANIA	22/25
VOLKSWAGEN	26/30
VOLVO	31/32
FORD	33/37
VOLARE	38
CARRETAS / TRUCK'S	39/42
DIVERSOS	43/45

<h2>SUSPENSÃO / DIREÇÃO</h2> <h2>RODAS DIANTEIRAS</h2> <h2>RODAS TRASEIRAS</h2>		 <p>X268</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: C/ ROTULA (DIANTEIRA) OEM: 3603200041, 3603230274, 3603237074</p>
 <p>X269</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: S/ ROTULA (DIANTEIRA) OEM: 3603200041, 3603230274, 3603237074</p>	 <p>X304</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1620, 1621, 1622, 2423K MBBUS: OF1318, OF1618, OF1620</p> <p>Obs: DIANTEIRA OEM: 3843237181</p>
 <p>X271</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: C/ ROTULA (TRASEIRA) OEM: 3603200341</p>	 <p>X272</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: S/ ROTULA (TRASEIRA) OEM: 3603200341</p>
 <p>X191</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: BUCHA ORIGINAL OEM: 3143260481</p>	 <p>X149</p> 	<p>REPARO ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: BUCHA NYLON OEM: 3143260481</p>
 <p>X113</p> 	<p>TUBO BUCHA ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: SUSPENSÃO DIANT. / TRAS. OEM: 3093260353</p>	 <p>X270</p> 	<p>ROTULA ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: DIANTEIRA OEM: 0009810931</p>
 <p>X273</p> 	<p>ROTULA ESTABILIZADOR</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: TRASEIRA OEM: 0009811231</p>	 <p>X252</p> 	<p>REPARO RESERVATÓRIO HID.</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013 "PARCIAL"</p> <p>Obs: RESERVATÓRIO DE FERRO OEM: KIT 0004660167</p>

 X253 	<p>REPARO RESERVATÓRIO HID.</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013 "COMPLETO"</p> <p>Obs: RESERVATÓRIO DE FERRO OEM: 0004660267</p>	 X279 	<p>REPARO BOMBA DIREÇÃO HID.</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213, 709 912, 914</p> <p>Obs: OEM: 0005869246, ZF07673698022</p>
 X280 	<p>REPARO BOMBA DIREÇÃO HID.</p> <p>MB: 1519, 2220, 2225, 1924, 1934</p> <p>Obs: OEM: 0005869346, ZF07673698023</p>	 X217 	<p>REPARO CAIXA DIREÇÃO MEC.</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513</p> <p>Obs: ANTIGA OEM: 3445867242</p>
 X276 	<p>JG. BUCHA COLUNA DIREÇÃO</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: ANTIGA OEM: 3124620097</p>	 X277 	<p>JG. BUCHA COLUNA DIREÇÃO</p> <p>MB: 1316, 1318, 1514, 1518, 2214</p> <p>Obs: MODERNA OEM: 3454620097</p>
 X180 	<p>BARRA COLUNA DIREÇÃO</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013</p> <p>Obs: ANTIGA 318 MM OEM: 3524620001</p>	 X182 	<p>BARRA COLUNA DIREÇÃO</p> <p>MB: 1316, 1318, 1514, 1518, 2214</p> <p>Obs: MODERNA OEM: 3454627201</p>
 X281 	<p>PINO TRAVA MANGA EIXO</p> <p>MB FREIO AR: 1313, 1316, 1318 1518</p> <p>Obs: OEM: 3609900137</p>	 X282 	<p>PINO TRAVA MANGA EIXO</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: OEM: 3279900137</p>
 X283 	<p>PINO TRAVA MANGA EIXO</p> <p>MB: 608D, 708E, 709, 912, 914</p> <p>Obs: OEM: 3129900137</p>	 X284 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 26,00 MM OEM: 3103320097</p>

 <p>X285</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: PARCIAL C/ RETENTORES OEM: 3105869733</p>	 <p>X286</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 709, 710, 712</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 27,00 MM OEM: 6885869733</p>
 <p>X287</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 912, 914</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 30,00 MM OEM: 675869733</p>	 <p>X288</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 35,00 MM OEM: 0445869733</p>
 <p>X289</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 1313</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 36,00 MM OEM: 3403320097</p>	 <p>X290</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB FREIO AR: 1313, 1316, 1318 1518</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 38,00 MM OEM: 3705869733</p>
 <p>X291</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 1418, 1618, 1620</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 45,00 MM OEM: 355869793</p>	 <p>X292</p> 	<p>REPARO MANGA EIXO</p> <p>MB: 1935 MBBUS: O370</p> <p>Obs: PARCIAL PINO 50,00 MM OEM: 3895869033</p>
 <p>X315</p> 	<p>PINO SUPORTE</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213</p> <p>Obs: BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA OEM: 3524660074</p>	 <p>X001</p> 	<p>PORCA CARÇAÇA RODA TRAS.</p> <p>MB: 608D, 708E, 709, 710, 912</p> <p>Obs: NODULAR 52,00 X 1,50 MM OEM: 070852052000</p>
 <p>X002</p> 	<p>PORCA CARÇAÇA RODA TRAS.</p> <p>MB: 321, 1113, 1114, 1116, 1118, ACCELO 815</p> <p>Obs: NODULAR 62,00 X 1,50 MM OEM: 3213560026</p>	 <p>X003</p> 	<p>PORCA CARÇAÇA RODA TRAS.</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013 O362, O364, O355</p> <p>Obs: NODULAR 65,00 X 1,50 MM OEM: 3453560026</p>

 X004 	PORCA CARÇAÇA RODA TRAS. MB: 1318, 1518, 1618, 1620, 1519 2220, 2225 MBBUS: OF1313
	Obs: NODULAR 75,00 X 1,50 MM OEM: 070852075000

 X005 	PORCA CARÇAÇA RODA TRAS. MB: 1622 MBBUS: O500
	Obs: NODULAR 80,00 X 1,50 MM OEM: 9763560026

 X006 	PORCA CARÇAÇA RODA TRAS. MB: L 1621, L1622, 1630, 2325 MBBUS: O370, O371
	Obs: NODULAR 85,00 X 1,50 MM OEM: 070852085000



FREIOS

 X295 	REPARO EIXO "S" TRASEIRO MB: 1924, 1934, 1935, 2318, 2423K
	Obs: COMPLETO (CATRACA MEC.) OEM: 3454200341

 X295SD 	REPARO EIXO "S" TRASEIRO MB: 1924, 1934, 1935, 2318, 2423K
	Obs: S/ DEFLETOR OEM: 3454200341

 X296 	REPARO EIXO "S" TRASEIRO MB: 1924, 1934, 1935, 2318, 2423K
	Obs: S/ ROTULA, S/ DEFLETOR OEM: 3454200341

























 X297 	REPARO EIXO "S" MB: 1318, 1414, 1418, 1618, 1620 1621, 1622
	Obs: COMPLETO (CATRACA MEC.) OEM: 3454200041

 X297S 	REPARO EIXO "S" MB: 1318, 1414, 1418, 1618, 1620 1621, 1622
	Obs: S/ BUCHA OEM: 3454200041

 X322 	REPARO EIXO "S" TRASEIRO MB: AXOR MBBUS: O370, O371
	Obs: COMPLETO OEM: 3644200041

 X501R 	KIT PINO PATIM FREIO MB: FREIO AR TODOS "RETIFICADO"
	Obs: ADAPTAÇÃO 30 X 90 MM OEM: KIT3464211174

 X328R 	REPARO ROLETE EIXO "S" MB: FREIO AR TODOS
	Obs: C/ BUCHA OEM: KIT3074211874

 <p>X179</p> 	<p>REPARO ALGEMA PATIM</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: OEM: 3405860027</p>	 <p>X325</p> 	<p>PINO PATIM FREIO (A FLUIDO)</p> <p>MB: 1313, 1513 MBBUS: O362</p> <p>"RETIFICADO"</p> <p>Obs: 30,00 X 94,00 MM OEM: 3024211074</p>
 <p>X326</p> 	<p>PINO PATIM FREIO (A AR)</p> <p>MB: AXOR, ATEGO, ATRON</p> <p>"RETIFICADO"</p> <p>Obs: C/ CHANFRO 30 X 102 MM OEM: 3464211174</p>	 <p>X327</p> 	<p>PINO PATIM FREIO (A AR)</p> <p>MB: AXOR, ATEGO, ATRON 1414, 1418, 1618, 1620, 1621 1622, 2423K "ADAPTAÇÃO"</p> <p>"RETIFICADO"</p> <p>Obs: S/ CHANFRO 30 X 102 MM OEM: 3464211074</p>
 <p>X328</p> 	<p>PINO ROLETE PATIM FREIO</p> <p>MB: AXOR, ATEGO, ATRON 1414, 1418, 1618, 1620, 1621 1622, 2423K</p> <p>Obs: P/ ROLETE EIXO "S" OEM: 3074210074</p>	 <p>X501</p> 	<p>PINO PATIM FREIO (A AR)</p> <p>MB: AXOR, ATEGO, ATRON 1414, 1418, 1618, 1620, 1621 1622, 2423K</p> <p>"RETIFICADO"</p> <p>Obs: ADAPTAÇÃO 30 X 90 X 11 MM OEM: 3464211174</p>
 <p>X183</p> 	<p>PINO PATIM FREIO</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: OEM: 3124231718</p>	 <p>X184</p> 	<p>PINO PATIM FREIO</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: OEM: 3124231174</p>
 <p>X109</p> 	<p>PINO PATIM FREIO</p> <p>MB: 1113</p> <p>Obs: OEM: 3124231818</p>	 <p>X177</p> 	<p>PINO RETROCESSO MOLA PATIM</p> <p>MB: 1114, 1116, 1118, 1318 MBBUS: OF1620, OF1621</p> <p>Obs: 12 X 95 MM OEM: 3874210074</p>
 <p>X178</p> 	<p>PINO RETROCESSO MOLA PATIM</p> <p>MB: 1518, 1418, 1618, 1620, 1621 1622</p> <p>Obs: 12 X 88 MM OEM: 6824210074</p>	 <p>X194</p> 	<p>PINO RETROCESSO MOLA PATIM</p> <p>MB: 1218, 1418, 1618</p> <p>Obs: 12 X 97 MM OEM: 6584210074</p>

X329



ROLETE SAPATA FREIO

MB: AXOR, ATEGO, ATRON
1318, 1518, 1414, 1418, 1618, 1620
1621 1622, 2423K

Obs: C/ BUCHA E ANÉIS.
OEM: 3464200039

X329F



ROLETE SAPATA FREIO

MB: AXOR, ATEGO, ATRON
1318, 1518, 1414, 1418, 1618, 1620
1621 1622, 2423K

Obs: FURO 20,00 S/ BUCHA, S/ ANÉIS
OEM: 3764200039

X100295



ROTULA EIXO S FREIO TRAS.

MB: 2423K, L1620LK, 2423K, 2726
AXOR

Obs:
OEM: 0009816031

X234




REPARO SERVO FREIO

MB: 1113, 1313, 1513, 2013
MBBUS: O362

Obs:
OEM: 3455867043

X192




REPARO SERVO FREIO

MB: 1113, 1313, 1513, 2013

Obs: FERRAGENS
OEM: 3455860243

X040



REPARO VÁLVULA DESCARGA

MB: 608D, 708E, 1113, 1313

Obs:
OEM: 983455860743

X235



REPARO CIL. AMPLIFICADOR

MB: DIVERSOS

Obs: WABCO
OEM: 0004301608

X249



REPARO CUÍCA COMPLETO

MB: 608D, 708E

Obs: C/ PISTÃO (KNORR)
OEM: 3085867042, 9481083004

X250



REPARO CUÍCA COMPLETO

MB: 608D, 708E

Obs: S/ PISTÃO (KNORR)
OEM: 3085867042

X251



REPARO CUÍCA PARCIAL

MB: 608D, 708E

Obs: KNORR
OEM: 3085867042, 941083004

X251M



REPARO CUÍCA PARCIAL

MB: 608D, 708E

Obs: KNORR
OEM: 3085861043

X133



























REPARO PISTÃO VENENO

MB: 1113, 1313, 1513, 2013

Obs:
OEM: S/N


 <p>X260</p> 	<p>REPARO VÁLVULA MANEQUIM</p> <p>1414, 1418, 1618, LK1620, 2318</p> <p>Obs: WABCO 4 VIAS OEM: 0025867243, 8845006432</p>	 <p>X261</p> 	<p>REPARO REGULADOR</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: KNORR I83570 OEM: 0013419906, 0025866743</p>
 <p>X267</p> 	<p>REPARO REGULADOR</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO OEM: 0015864343, 9753000042</p>	 <p>X229</p> 	<p>REPARO VÁLVULA PEDAL</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 LK1620, 2318</p> <p>Obs: KNORR / COMPLETO OEM: 0004307160, I83121</p>
 <p>X275</p> 	<p>REPARO VÁLVULA PEDAL</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 LK1620, 2318</p> <p>Obs: WABCO / COMPLETO OEM: 4613150052, 4613150072, 0004306260</p>	 <p>X246</p> 	<p>REPARO VÁLVULA RELÊ</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO / ANTIGA OEM: 0004205555, 9730010042</p>
 <p>X278</p> 	<p>REPARO VÁLVULA RELÊ</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: KNORR / ANTIGA OEM: 0004305360, I83277</p>	 <p>X330</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>MB AGL: 1313, 1316, 1318, 1516 1518, 2213, 2214</p> <p>Obs: WABCO (4214110200) OEM: 0004300126, 3454307326, 4214110820</p>
 <p>X301</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>MB: 709, 1418, 1618, 1620, 1621 2213, 2318.</p> <p>Obs: WABCO OEM: 8845021210, 0004306026, 4214290030</p>	 <p>X309</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>MB FPN: 1218, 1418, 1718, 1721 MB: 709, 1620, 2318, 2635, L712 L912 MBBUS: LO809, LO812, LO814</p> <p>Obs: WABCO (ROSCA 3/8 X 24 UNF) OEM: 8845021210, 4214290030, 4214450000</p>
 <p>X319</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>MB ATEGO: 1718, 1723, 1728, 1315 1518 MB ACCELO: 915C, 1215C MB: SPRINTER</p> <p>Obs: OEM: 0004307526</p>	 <p>X320</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>MB AXOR: 2831, 3340, 3344, 4140 4144, 1938, 2035, 2040, 2044, 2535 2540, 2640 2644</p> <p>Obs: OEM: 0001400459, I132920, SZ1190</p>

 <p>X236</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 1620, 1621, 1622,2423K, 2425, 2426 2726, 1935, 1941, 1630, 2831, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644, 1938</p> <p>Obs: TIPO KNORR OEM: II15138, 0004206655</p>	 <p>X237</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013</p> <p>Obs: BENDIX C/ ANEL ORING OEM: 105026</p>
 <p>X307</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>MB: 1313, 1513, 2013 MBBUS: O370, O371, O400</p> <p>Obs: VARGA OEM: 004205955, RRVA0036.5</p>	 <p>X308</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 1620, 1621, 1622,2423K, 2425, 2426 2726, 1935, 1941, 1630, 2831, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644, 1938</p> <p>Obs: WABCO OEM: 3644297044, 9735000032</p>
 <p>X316</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 LK1620, 2318</p> <p>Obs: TRUCK MODERNO OEM: 3445867442</p>	 <p>X244</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 LK1620, 2318 "4 CIRCUÍTOS C/ RETENÇÃO"</p> <p>Obs: KNORR OEM: 0004301068, I90210</p>
 <p>X245</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>MB: 1318, 1518, 1414, 1418, 1618 LK1620, 2318 "4 CIRCUÍTOS S/ RETENÇÃO"</p> <p>Obs: KNORR OEM: 0004301068, I83156</p>	 <p>X262</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO S/ RETENÇÃO OEM: 0035860943, 9349010052</p>
 <p>X274</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO C/ RETENÇÃO OEM: 0025865942, 9347020042</p>	 <p>X257</p> 	<p>REPARO VÁLVULA MANEQUIM</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO / PARCIAL OEM: 345586343, 9617010042</p>
 <p>X258</p> 	<p>REPARO VÁLVULA MANEQUIM</p> <p>MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214</p> <p>Obs: WABCO / COMPLETA OEM: 0004301181, 9617010042</p>	 <p>X259</p> 	<p>REPARO VÁLVULA MANEQUIM</p> <p>MB: 1414, 1418, 1614, 1618, 1620 1621, 1622</p> <p>Obs: WABCO 2 VIAS OEM: 0025867443, 9617220022</p>

X030

REPARO SECADOR AR

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013



Obs:
OEM: 0005910097

X331

REPARO PINÇA FREIO

MB: 709, 710, 912, 914




Obs:
OEM: 0004206783

**COMPRESSOR
MERCEDES 77 MM**

X1087

KIT COMPRESSOR 3 FUROS

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013
2213




Obs: PISTÃO / CAMISA / ANÉIS
OEM: 3521300308

X1987

KIT COMPRESSOR 4 FUROS

ADAPTAÇÃO DE 3 P/ 4 FUROS
MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213




Obs: PISTÃO / CAMISA / ANÉIS
OEM: 3441317002

X1076

CAMISA COMPRESSOR

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013
2213



Obs:
OEM: 3141310102

X1976

CAMISA COMPRESSOR

ADAPTAÇÃO DE 3 P/ 4 FUROS
MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213



Obs:
OEM: 3441317002

X1075

CABEÇOTE COMPRESSOR

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013
2213




Obs:
OEM: 3521300019

X1416

BIELA COMPRESSOR

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013
2213




Obs:
OEM: 3211300716

X1088

REPARO CABEÇOTE

MB: 608D, 1113, 1313, 1513, 2013
2213



Obs:
OEM: 0445860513

**COMPRESSOR
WABCO 94 MM**

X1677



KIT COMPRESSOR AR

MB: 1318, 1518







Obs: PISTÃO / CAMISA / ANÉIS
OEM: 3521300108

 X1676 	CAMISA COMPRESSOR MB: 1318, 1518
	Obs: OEM: 3521313002



 X1675 	CABEÇOTE COMPRESSOR MB: 1318, 1518
	Obs: OEM: 3521300319, 4110038082



 X1417 	BIELA COMPRESSOR MB: 1318, 1518
	Obs: OEM: 3521300216



 X1678 	REPARO CABEÇOTE MB: 1318, 1518
	Obs: OEM: 3525860113, 4110030082



 X1678C 	REPARO CABEÇOTE C/ JUNTA MB: 1318, 1518
	Obs: OEM: 3525860113, 4110030082



**COMPRESSOR
WABCO 90 MM
MOTOR OM355**



 X1988 	KIT COMPRESSOR MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: PISTÃO / CAMISA / ANÉIS OEM: 355130008


 X1403 	CAMISA COMPRESSOR MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: MOTOR OM355 OEM: 4110345704, 0001312802

 X241 	REPARO CABEÇOTE MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: COMPLETO C/ LAMINAS, C/ RET. OEM: 4110340023, 0005864013

 X242 	REPARO CABEÇOTE MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: SOMENTE JUNTAS / RETENTOR OEM: 4110340042

 X256 	REPARO CABEÇOTE MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: COMPLETO S/ LAMINAS OEM: 4110340332, 0005864813


 X100 	PARAFUSO MESA GROSSO MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929 LS1924, LS1932, LS1933, LS1934 MBBUS: O355, O370, O371
	Obs: OEM: 3469900001


 **X101**

PARAFUSO MESA FINO

MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929
LS1924, LS1932, LS1933, LS1934
MBBUS: O355, O370, O371

Obs:
OEM: 3601310071




 **X102**


PINO MESA COMPRESSOR

MB: 1519, 2219, 2220, 2225, LS1929
LS1924, LS1932, LS1933, LS1934
MBBUS: O355, O370, O371

Obs:
OEM: 3151310274




**COMPRESSOR
WABCO (75 MM)**

 **X302**

REPARO COMPRESSOR

MB: 712, 1214, 1218, 1414, 1418
1614, 1618, 2318
MBBUS: LO712, LO812 EURO III
LO814, OH1318, OH1418

Obs:
OEM: 0001301615, 4411400022



**COMPRESSOR
KNORR LK15 (75 MM)
REFRIGERADO A AR**

 **X1090**

KIT COMPRESSOR

MB: 712, 1214, 1218, 1414, 1418
1614, 1618, 2318
MBBUS: LO712, LO812 EURO III
LO814, OH1318, OH1418

Obs: PISTÃO / CAMISA / ANEIS
OEM: 0001313402, I131323/0061




 **X1077**

CAMISA COMPRESSOR

MB: 712, 1214, 1218, 1414, 1418
1614, 1618, 2318
MBBUS: LO712, LO812 EURO III
LO814, OH1318, OH1418

Obs:
OEM: 0001313402, 2B51014





 **X239**

REPARO COMPRESSOR

MB: 712, 1214, 1218, 1414, 1418
1614, 1618, 2318
MBBUS: LO712, LO812 EURO III
LO814, OH1318, OH1418

Obs: COMPLETO
OEM: 0001308020, I131323/0061




 **X240**

REPARO COMPRESSOR

MB: 712, 1214, 1218, 1414, 1418
1614, 1618, 2318
MBBUS: LO712, LO812 EURO III
LO814, OH1318, OH1418

Obs: COMPLETO S/ RETENTORES
OEM: 0001308020, I131323/0061



**COMPRESSOR
KNORR LK38
REFRIGERADO A ÁGUA**


 **X310**

REPARO COMPRESSOR

PRIMEIRA GERAÇÃO
MBBUS: OF1620, OF1721

Obs: FLANGE CENTRALIZADA / REG.
OEM: 0001304819, I131374/0061




 **X311**

REPARO COMPRESSOR

PRIMEIRA GERAÇÃO
MBBUS: OF1620, OF1721

Obs:
OEM: 0001304719, I135235/0061



**COMPRESSOR
KNORR 90 MM
BR400**



X1092



KIT COMPRESSOR

MB: 1630, 1634, 2325, 1934, 1935, 1941, 2635
MBBUS: O370R / RS / RSD, O371R RS / RSD, O400R / RSD/ UP/UL/UPA

Obs: PISTÃO / CAMISA / ANÉIS
OEM: S/N



X1078



CAMISA COMPRESSOR

MB: 1630, 1634, 2325, 1934, 1935, 1941, 2635
MBBUS: O370R / RS / RSD, O371R RS / RSD, O400R / RSD/ UP/UL/UPA

Obs:
OEM: 4031312002



X312



REPARO COMPRESSOR

MB: 1630, 1634, 2325, 1934, 1935, 1941, 2635
MBBUS: O370R / RS / RSD, O371R RS / RSD, O400R / RSD/ UP/UL/UPA

Obs:
OEM: I135205/0061, 4031300020, 4071301915

**FREIOS DIVERSOS
CONEXÕES
REGULADORES**



X141



REGULADOR FREIO

608D, 708E

Obs:
OEM: 3094200238



X137



REPARO FREIO MÃO

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs: REPARO DA ALAVANCA
OEM: 3145860092



X321



CONEXÃO VÁLVULA DESC.

MB: 712C, 914, 915E, 1215C
MBBUS: OF1417, OF1418

Obs: 16 X 22 MM
OEM: 6459900470



X318



NIPLE CUÍCA FREIO

TRUCK, LS

Obs: M18 X 1,5 - M16 X 1,50 MM
OEM: 3814206824



X314



VÁLVULA DRENO

UNIVERSAL

X314A AÇO LATONADO

Obs: WABCO 22 X 1,50 MM
OEM: 3454300281, 9343000050



X335



CONEXÃO VOSS

UNIVERSAL

"AÇO LATONADO"

Obs: ROSCA (F) 16,00 X (M) 22,00 MM
OEM: 0049974274
(F) FÊMEA, (M) MACHO



X336



CONEXÃO VOSS



UNIVERSAL


"AÇO LATONADO"

Obs: NG12 22 X 1,50 MM
OEM: A0009970934

 X110 	PINO FORQUILHA 10X35 UNIVERSAL Obs: 10 X 35 MM OEM: 001434010009	 X111 	PINO FORQUILHA 12X40 UNIVERSAL Obs: 12 X 40 MM OEM: 001434012009
 X145 	NIPLE VÁLVULA DESCARGA TRUCK: DIVERSOS Obs: 3/4 X 1/4" OEM: 3814208824	 X146 	NIPLE MÃO AMIGO MACHO CARRETAS: DIVERSAS Obs: 1/2 X 11/16" OEM: 3814208624
 X147 	NIPLE MÃO AMIGO FEMEA CARRETAS: DIVERSAS Obs: FEMEA 1/2-14 X MACHO M16 OEM: 3814202624	 X148 	NIPLE MÃO DE AMIGO MACHO CARRETAS: DIVERSAS Obs: 11/16 X 16 MM OEM: 3814208424
 X181 	NIPLE SAÍDA CUÍÇA MB: UNIVERSAL AGL Obs: 3/4 X 3/8 OEM: 3814208124	<h1>CABINE</h1>	
 X098 	COXIM CABINE MB: 709, 710, 1414, 1416, 1418 1614, 1618, 1620, 1621, 1622, 1935 1941 Obs: OEM: 6673100097	 X099 	COXIM CABINE MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213 2214, 1519, 1924, 1934, 2220, 2225 Obs: OEM: 3228917001
 X225 	PINO FECHO CAPÔ MB: 1414, 1416, 1418, 1614, 1618 1620, 1621, 1622, 1935, 1941, 1944 Obs: OEM: 3848807860	 X317 	PINO FECHO CAPÔ MB: 1620 Obs: MODERNO OEM: 6848800360



CÂMBIO



 <p>X032</p> 	<p>SUPORTE CÂMBIO</p> <p>MB AXOR: 1938, 2831, 3340, 3344 4140, 4144, 2640, 2644</p>
	<p>Obs: OEM: 9452680236</p>

 <p>X032R</p> 	<p>REPARO SUPORTE CÂMBIO</p> <p>MB AXOR: 1938, 2831, 3340, 3344 4140, 4144, 2640, 2644</p>
	<p>Obs: OEM: 9452680236R</p>



 <p>X007</p> 	<p>PORCA EIXO PILOTO</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p>
	<p>Obs: NODULAR OEM: 3122621172</p>



 <p>X323</p> 	<p>REPARO INFERIOR ALAVANCA</p> <p>PARAFUSO 10 X 85 /90-1,5 MB: 2423K MB G221-9: 2726K</p>
	<p>Obs: NA PONTA (COMPLETO) 16 X 50 OEM: 9702600298, 9602680653, 9702684050</p>

 <p>X323RM</p> 	<p>REPARO INFERIOR ALAVANCA</p> <p>MBBUS: OF1718, OF1722, OF1730 OF1417, OF1418</p>
	<p>Obs: TUBO MAIOR 16 X 57 OEM: 9582680053M</p>



 <p>X198</p> 	<p>ROLAMENTO ARTICULAÇÃO</p> <p>MB: 2423K MB G221-9: 2726K MBBUS: OF1718, OF1722, OF1730 OF1417, OF1418</p>
	<p>Obs: C/ TRAVA OEM: 0019817931</p>

























 <p>X323P</p> 	<p>REPARO INFERIOR ALAVANCA</p> <p>MB: 2423K MB G221-9: 2726K MB AXOR: 2831, 3131, 3340, 3344 4140, 4144</p>
	<p>Obs: 16 X 50 PARCIAL OEM: 9702600298</p>

 <p>X323TM</p> 	<p>TUBO ALAVANCA CÂMBIO</p> <p>MBBUS: OF1718, OF1722, OF1730 OF1417, OF1418</p>
	<p>Obs: 16 X 57 OEM: 9582680053</p>

 <p>X323T</p> 	<p>TUBO ALAVANCA CÂMBIO</p> <p>MB: 2423K MB G221-9: 2726 MB AXOR: 2831, 3131, 3340, 3344 4140, 4144</p>
	<p>Obs: 16 X 50 MEDIDA ORIGINAL OEM: 9702680653</p>

 <p>X323B</p> 	<p>BUCHA ALAVANCA CÂMBIO</p> <p>MB: 2423K MB G221-9: 2726K MB AXOR: 2831, 3131, 3340, 3344 4140, 4144</p>
	<p>Obs: OEM: 9702684050</p>



 <p>X324</p> 	<p>PINO ARTICULAÇÃO CÂMBIO</p> <p>MB AXOR: 2831, 3131, 3340, 3344 4140, 4144</p>
	<p>Obs: OEM: 9452681574</p>



 X120 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 1ª/RÉ</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: REPARO SINCRONIZADOR OEM: 3522600825, 3222605625</p>	 X121 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: REPARO SINCRONIZADOR OEM: 3212601245, 3222608545</p>
 X124 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 1ª/RÉ</p> <p>MB G3/50,: 2014, LK1414, L1614 L2314, L1214, LK1214, FPN1214 MB G3/60: L1319, L1518, L2014 LK1418, L1418, LK1618, 2318 L1218, FPN 2418, FPN 1418</p> <p>Obs: OEM: 3232601445, 3372620274</p>	 X125 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB G3/50,: 2014, LK1414, L1614 L2314, L1214, LK1214, FPN1214 MB G3/60: L1319, L1518, L2014 LK1418, L1418, LK1618, 2318 L1218, FPN 2418, FPN 1418</p> <p>Obs: OEM: 3272601345, 3372620140</p>
 X122 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 1ª/RÉ</p> <p>MB G2/24: 608D, 708E</p> <p>Obs: OEM: 3142620040, 3142600125</p>	 X123 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB G2/24: 608D, 708E, 709</p> <p>Obs: OEM: 3142620140, 3142602545</p>
 X174 	<p style="text-align: center;">REPARO CÂMBIO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB: 1519</p> <p>Obs: OEM: 3372600140</p>	 X185 	<p style="text-align: center;">REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: BUCHA ORIGINAL OEM: 3525860425</p>
 X186 	<p style="text-align: center;">REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: BUCHA NYLON OEM: 3525860425</p>	 X187 	<p style="text-align: center;">REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB: LPO</p> <p>Obs: BUCHA ORIGINAL OEM: N/F</p>
 X188 	<p style="text-align: center;">REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB: LPO</p> <p>Obs: BUCHA NYLON OEM: N/F</p>	 X189 	<p style="text-align: center;">REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: BUCHA ORIGINAL OEM: 3102680135</p>



FREIOS



 <p>X190</p> 	<p>REPARO TRAMBULADOR</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: BUCHA NYLON OEM: 3102680135</p>	 <p>X134</p> 	<p>MARTELINHO C/ TRAVA</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: JOGO REPARO TRAMBULADOR OEM: 3442677025</p>
 <p>X135</p> 	<p>MARTELINHO C/ TRAVA</p> <p>MB: LPO 1113, OF 1113</p> <p>Obs: JOGO REPARO TRAMBULADOR OEM: 3142680249</p>	 <p>X136</p> 	<p>MARTELINHO C/ TRAVA</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: JOGO REPARO TRAMBULADOR OEM: 3142670025, 3142670050</p>
 <p>X800</p> 	<p>REPARO PINO POSICIONADOR</p> <p>MB: 710 PLUS (2003/...), 712C</p> <p>Obs: CAMBIO EATON FSO4405C OEM: 0002621274, 0009931002, 3344387</p>	 <p>X112</p> 	<p>PORCA ACOPLAMENTO</p> <p>MBBUS: TODOS MONOBLOCO</p> <p>Obs: QUEIJINHO X172 / X173 OEM: 3222680150</p>
 <p>X172</p> 	<p>ACÓPLAMENTO CÂMBIO</p> <p>MBBUS: O355, O362, O364</p> <p>Obs: QUEIJINHO OEM: 3442600075</p>	 <p>X173</p> 	<p>ACÓPLAMENTO CÂMBIO</p> <p>MBBUS: O370, O371</p> <p>Obs: OEM: 3222600075</p>
 <p>X115</p> 	<p>TUCHO 1ª/RÉ</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: OEM: 3212620674</p>	 <p>X116</p> 	<p>TUCHO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p> <p>Obs: OEM: 3212620774</p>
 <p>X117</p> 	<p>TUCHO 1ª/RÉ</p> <p>MB G2/24: 608D, 708E</p> <p>Obs: OEM: 3142620374</p>	 <p>X118</p> 	<p>TUCHO 2ª/3ª/4ª/5ª</p> <p>MB G2/24: 608D, 708E</p> <p>Obs: OEM: 3142620574</p>



 <p>X119</p> 	<p>TUCHO 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/RÉ</p> <p>MB G3/50,: 2014, LK1414, L1614 L2314, L1214, LK1214, FPN1214 MB G3/60: L1319, L1518, L2014 LK1418, L1418, LK1618, 2318 L1218, FPN 2418, FPN 1418</p>
	<p>Obs: OEM: 3022620174</p>



 <p>X129</p> 	<p>EIXO VELOCIMETRO</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318 MB G2/24: 608D, 708E</p>
	<p>Obs: OEM: 3142640032</p>

 <p>X130</p> 	<p>EIXO VELOCIMETRO</p> <p>MB G3/60: L1319, L1518, L2014 LK1418, L1418, LK1618, 2318 L1218, FPN 2418, FPN 1418</p>
	<p>Obs: OEM: 3662640032</p>


 <p>X238</p> 	<p>REPARO EIXO VELOCIMETRO</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318 MB G2/24: 608D, 708E</p>
	<p>Obs: OEM:</p>

 <p>X193</p> 	<p>ENGRENAGEM VELOCIMETRO</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318 MB G2/24: 608D, 708E</p>
	<p>Obs: OEM: 3812640031, 3212640631</p>

 <p>X248</p> 	<p>REPARO VÁLVULA AUXILIAR</p> <p>MB: 1924, 1929</p>
	<p>Obs: OEM: 0005863226</p>



 <p>X306</p> 	<p>REPARO INTERRUPTOR RÉ</p> <p>MB G3/36: 1113, 1313, 1513, 2013 MB G3/40 : 1316, 1318</p>
	<p>Obs: OEM: 3175860174</p>



DIFERENCIAL & TRANSMISSÃO



 <p>X008</p> 	<p>PORCA CARDAN</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013</p>
	<p>Obs: NODULAR M 28,00 X 1,50 MM OEM: 3224110072, 3449907050</p>

 <p>X009</p> 	<p>PORCA PINHÃO / CARDAN</p> <p>DIFERENCIAL MB: 1113, 1313 1513, 2013, 2213, 1316, 1318, 2423K 2425, 2428, 915C CARDAN MB: 1519, 1518, 2220 2225</p>
	<p>Obs: NODULAR M 40,00 X 1,50 MM OEM: 3273530172, 3853510072</p>

 <p>X011</p> 	<p>PORCA REGULAGEM LATERAL</p> <p>MB: 1113</p>
	<p>Obs: NODULAR M 125 X 1,50 OEM: 3213530025</p>



 <p>X013</p> 	<p>PORCA AJUSTE PINHÃO</p> <p>MB: 1518, 1519, 2220, 2225</p>
	<p>Obs: NODULAR M 150,00 X 1,50 MM OEM: 3173530125</p>

 X014 	PORCA AJUSTE PINHÃO MB: 1114, 1218, 2013, 2218, 2418 MBBUS: OF1318, OF1618
	Obs: NODULAR M 140,00 X 1,50 MM OEM: 3863530025

 X247 	REPARO PISTÃO REDUZIDA MB: 1316, 1318, 1516, 1518, 2214
	Obs: OEM: 4214120022, 3455867035

 X300 	PISTÃO REDUZIDA MB: 1313, 1513, 2013, 2213
	Obs: M12 X 1,50 OEM: 3453537155, 3453537055, 4210120000

 X303 	PISTÃO REDUZIDA MB: 1620, 1622
	Obs: M10 X 1,00 OEM: 3843537055

 X298 	VÁLVULA AUXILIAR MB: 1620, 1622, 1632, LS1929, 1934
	Obs: PISTÃO REDUZIDA OEM: 6824317065

EMBREAGEM

 X176 	MANCAL GARFO EMBREAGEM MB: 1313, 1316, 1513, 1516, 2013, 2213, 608D, 708E
	Obs: OEM: 3522540135

 X176R 	REPARO MANCAL GARFO MB: 1313, 1316, 1513, 1516, 2013, 2213, 608D, 708E
	Obs: S/ PARAFUSOS OEM: 3452500093

 X333 	ATUADOR GARFO MB AXOR: 1933, 2831, 3131, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644 MB: ATEGO 2425, ATEGO 2726K
	Obs: EMBREAGEM MECÂNICA OEM: 0002540017

 X333R 	REPARO GARFO EMBREAGEM MB AXOR: 1933, 2831, 3131, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644 MB: ATEGO 2726K
	Obs: COMPLETO OEM: S/N


 X333P 	REPARO GARFO EMBREAGEM MB AXOR: 1933, 2831, 3131, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644 MB: ATEGO 2726K
	Obs: PARCIAL OEM: S/N

 X333B 	REPARO EIXO DO GARFO MB AXOR: 1933, 2831, 3131, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644 MB: ATEGO 2726K
	Obs: S/ EIXO. S/ ATUADOR OEM: S/N

FREIOS



 <p>X334</p> 	<p>EIXO GARFO EMBREAGEM</p> <p>MB AXOR: 1933, 2831, 3131, 3340 3344, 4140, 4144, 2640, 2644 MB: ATEGO 2726K</p> <p>Obs: OEM: 6552540206</p>	 <p>X3330P</p> 	<p>REPARO EIXO DO GARFO</p> <p>MB: MB: O500 RS/RSD OF1721/22</p> <p>Obs: PARCIAL OEM:</p>
 <p>X337</p> 	<p>EIXO GARFO EMBREAGEM</p> <p>MB: O500 RS/RSD OF1721/22</p> <p>Obs: OEM: 6792540106</p>	 <p>X254</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: S/ PIRULITO OEM: 3092950136</p>
 <p>X255</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: 608D, 708E</p> <p>Obs: C/ PIRULITO OEM: 3092950136</p>	 <p>X142</p> 	<p>BUCHA EXCÊNTRICA HASTE</p> <p>MB: 608D, 708E, 709, 912</p> <p>Obs: OEM: 1152950172</p>
 <p>X263</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: 608D, 708E, 709, 710, 912, 914 1622</p> <p>Obs: S/ PIRULITO OEM: 6882900193</p>	 <p>X264</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: 608D, 708E, 709, 710, 912, 914 1622</p> <p>Obs: C/ PIRULITO OEM: 6882900093</p>
 <p>X265</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: L1218, 1414, 1418, 1614, 1618</p> <p>Obs: S/ PIRULITO OEM: 3822900193</p>	 <p>X266</p> 	<p>REPARO CILINDRO PEDAL</p> <p>MB: L1218, 1414, 1418, 1614, 1618</p> <p>Obs: C/ PIRULITO OEM: 3822900093</p>
 <p>X106</p> 	<p>REPARO LUBRIFICAÇÃO</p> <p>MB: 608D, 708D, 1113 A 2213, 1519 2219, 2220, 2225 MBBUS: O355, O364</p> <p>Obs: 230 MM OEM: 3555733125</p>	 <p>X106M</p> 	<p>REPARO LUBRIFICAÇÃO</p> <p>MB: 608D, 708D, 1113 A 2213, 1519 2219, 2220, 2225 MBBUS: O355, O364</p> <p>Obs: 290 MM OEM: 3205730036</p>

 	<p>X103</p> <p>CONEXÃO LUBRIFICAÇÃO</p> <p>MB: 608D, 708D, 1113 A 2213, 1519 2219, 2220, 2225 MBBUS: O355, O364</p>
	<p>Obs: PEQUENO OEM: 071428004100</p>

 	<p>X104</p> <p>CONEXÃO LUBRIFICAÇÃO</p> <p>MB: 608D, 708D, 1113 A 2213, 1519 2219, 2220, 2225 MBBUS: O355, O364</p>
	<p>Obs: GRANDE OEM: 9060550420</p>



**MOTOR
ITENS DIVERSOS**

 	<p>X031</p> <p>PARAFUSO REG. VÁLVULA</p> <p>MB: OM904, OM924, OM906, 926LA</p>
	<p>Obs: OEM: 9060550420</p>



 	<p>X132</p> <p>PARAFUSO REG. VÁLVULA</p> <p>MB: OM352, OM366</p>
	<p>Obs: OEM: 3120550321</p>

 	<p>X165</p> <p>PARAFUSO REG. VÁLVULA</p> <p>MB: OM447, OM449 MB: LS1935, 1941</p>
	<p>Obs: OEM: 4420550020, 4030550220</p>



 	<p>X168</p> <p>PARAFUSO REG. VÁLVULA</p> <p>MB: OM457 MB: 1938S</p>
	<p>Obs: OEM: 5410550420</p>

 	<p>X171</p> <p>PARAFUSO REG. VÁLVULA</p> <p>MB: SPRINTER 312D</p>
	<p>Obs: MOTOR 2.5 HSD OEM: 0000550021</p>

 	<p>X222</p> <p>PISTÃO BOMBA INJETORA</p> <p>MB: OM366, OM447/LA</p>
	<p>Obs: KNORR I85564 OEM: 0000721512</p>

 	<p>X143</p> <p>NIPLE RELOGIO MECANICO</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213</p>
	<p>Obs: TEMPERATURA OEM: 0005420084</p>

 	<p>X097</p> <p>COXIM MOTOR</p> <p>MB: 709, 710</p>
	<p>Obs: DIANTEIRO / TRASEIRO OEM: 6882400117</p>

 	<p>X144</p> <p>NIPLE CANO TANQUE</p> <p>MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213</p>
	<p>Obs: OEM: 3214710220</p>

 **X114**

TUBO TIRANTE RADIADOR

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs: 10,84 X 13,27 X 23,00 MM
OEM: 3449910040, 3199910540



 **X151**

REPARO TIRANTE RADIADOR

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs: P/ 1 LADO
OEM: 3605049884, 3275045182




 **X293**

REPARO TIRANTE RADIADOR

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs: P/ 2 LADOS
OEM: 3605049884, 3275045182




 **X150**

TUBO PEDAIS

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs:
OEM: 3442907036




 **X195**

BUCHA TUBO DOS PEDAIS

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213


Obs: 25,00 X 30,00 X 25,00 MM
OEM: 3442940150




 **X131**

PARAFUSO CABO AFOGADOR

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213




 **X128**

BUCHA CABO AFOGADOR

MB: 1113, 1313, 1513, 2013, 2213

Obs:
OEM: 3453027091



Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.



Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.



Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.



Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.



Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.





Consulte nossos produtos de forma rápida e dinâmica em seu navegador.

Acesse agora  **Busca na Rede**



Baixe
nosso
APP



SISTEMA FREIO
PINO PATIM FREIO AR KIT COM PARAFUSO 30 X 80 (ADAPTAÇÃO)
RETIFICADO.
CÓDIGO ORIGINAL: [] EQUIVALENTES: []

APLICAÇÕES

Modelo	Ano
Mercedes-Benz XTRON	1940 / 2020
Mercedes-Benz AT80D	1940 / 2020
Mercedes-Benz AXDR	1940 / 2020
Mercedes-Benz LATO	1940 / 2020
Mercedes-Benz 3023 K	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1023	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1821	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1830	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1818	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1824	1940 / 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Codigo EAN: 1894053103014



SCANIA





SUSPENSÃO



X729



ROTULA ESTABILIZADOR

SCANIA: 124 (.../2004)
P/G/R (2008/...)

Obs:
OEM: 1324713
OPC:



X730



KIT ESTABILIZADOR CABINE

SCANIA: 124 (.../2004)
P/G/R (2008/...)

Obs: C/ rotula
OEM: 1375299
OPC:



X731



KIT ESTABILIZADOR CABINE

SCANIA: P/G/R (2005/7)

Obs:
OEM: 1742449
OPC:



X709



PINO AMORTECEDOR

SCANIA: 111, 112, 113, 140, 142

Obs:
OEM: 177655
OPC:

FREIOS



X713



PINO ROLETE EIXO "S"

SCANIA: 113, 142, S4 (P/G/R/F/K)

Obs:
OEM: 154262



X703



ROLETE

SCANIA: 113, 142, S4 (P/G/R/F/K)

Obs: S/ BUCHA 25,00 X 60,00 X 28,00
OEM: 154259



X704



ROLETE

SCANIA: 113, 142, S4 (P/G/R/F/K)

Obs: C/ BUCHA
OEM: 154259B



X704R



REPARO ROLETE

SCANIA: 113, 142, S4 (P/G/R/F/K)

Obs:
OEM: 154259S



X732



PINO SAPATA

SCANIA: S4 (P/G/R/F/K)

Obs: 31,4 X 145,5
OEM: 1362721




X726



PISTÃO FREIO MOTOR

SCANIA: 111, 112 (.../1989)


Obs: WABCO
OEM: 523669, 4214110052, 1112542, 204525
363808


	<p>X727</p> <p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>SCANIA: R114, P124, P94 SCANIA BUS: K124, F94</p>
	<p>Obs: OEM: 1400769</p>

	<p>X752</p> <p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>SCANIA: S4</p>
	<p>Obs: OEM: 1438902</p>


	<p>X309</p> <p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>SCANIA: 111. 112. 113 (1990/...)</p>
	<p>Obs: OEM: 1673552, 4214450000</p>


**COMPRESSOR
BENDIX**

	<p>X718</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>BENDIX: TUFLO 500</p>
	<p>Obs: OEM: 532529</p>


	<p>X719</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>BENDIX: TUFLO 700</p>
	<p>Obs: OEM: 105118, 539692</p>

**COMPRESSOR
KNORR LP49/LK49
88 MM**

	<p>X720</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>SCANIA: P94, T114, R114, T124 R124 SCANIA BUS: K124</p>
	<p>Obs: PARCIAL OEM: S/N</p>

	<p>X721</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>SCANIA: P94, T114, R114, T124 R124 SCANIA BUS: K124</p>
	<p>Obs: S/ DESCARREGADOR OEM: II37760/0061</p>

**COMPRESSOR
KNORR LK3976
92 MM**


	<p>X722</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>SCANIA: S4</p>
	<p>Obs: OEM: SEB01579/0051</p>

MOTOR

X710

PORCA EIXO ROTATIVO

SCANIA: 111, 112




Obs:
OEM: 211821

X711

PORCA EIXO ROTATIVO

SCANIA: 113, 114



Obs:
OEM: 372981

X700

EIXO FILTRO ROTATIVO

SCANIA: 113, 114



Obs: 141,00 MM
OEM: 362257

X701

EIXO FILTRO ROTATIVO

SCANIA: 111, 112



Obs: 134,00 MM
OEM: 211809

X724

EIXO FILTRO ROTATIVO

SCANIA: S4 (2005/...)



Obs:
OEM: 1475436

X717

POLIA ARREFECIMENTO

SCANIA: S4



Obs:
OEM: 1400458

X751

PISTÃO ACELERADOR

SCANIA: P94, T114, R114, T124, R124



Obs: AÇIONAMENTO
OEM: 1336634, 4214420080

CÂMBIO

X702

ARESTA SINCRONIZADO

SCANIA: T110, T111, T112, T113, T114
SCANIA BUS: K112



Obs:
OEM: 332613, 325109

X706

ARESTA SINCRONIZADO

SCANIA: T111, T112, T113, T142, R142



Obs:
OEM: 264120

X715

PINO ARESTA SINCRONIZADO

SCANIA: T111, T112, T113, T142, R142




Obs: P/ ARESTA X706
OEM: 244995

X725

PINO ARESTA SINCRONIZADO

SCANIA: T111, T112, T113, T142, R142



Obs: P/ ARESTA X702
OEM: 214807

X705

LUVA ROLAMENTO 3^a/4^a/5^a/RE



SCANIA CÂMBIO: GR860, GR870
GR871, GR880, G770, G776, G777

Obs: ALTURA 46,00 MM
OEM: 194376, 26330016, 00194376-5

X707

PINO GARFO REDUZIDA




CÂMBIO SCANIA: GR860, GR870
GR871, GR880, GRE860, GRE870
GRE871, GRE880
SCANIA: 111, 112, T113, 140, 141
T142

Obs:
OEM: 234017

X707R

REPARO GARFO REDUZIDA




CÂMBIO SCANIA: GR860, GR870
GR871, GR880, GRE860, GRE870
GRE871, GRE880
SCANIA: 111, 112, T113, 140, 141
T142

Obs:
OEM: 234437X, 502286

X712

BUCHA GARFO REDUZIDA



CÂMBIO SCANIA: GR860, GR870
GR871, GR880, GRE860, GRE870
GRE871, GRE880
SCANIA: 111, 112, T113, 140, 141
T142

Obs:
OEM: 234437

X708

PARAFUSO GARFO REDUZIDA



CÂMBIO SCANIA: GR860, GR870
GR871, GR880
SCANIA: 111, 112, 140, 142

Obs:
OEM: 294427

X714

PINO ESFERA ENGATE



SCANIA: 111

Obs:
OEM: 244797

X716

TUBO LUBRIFICAÇÃO



SCANIA: 110, 111, 112

Obs: EIXO SECUNDÁRIO CÂMBIO
OEM: 244948

X734

TERMINAL ALAVANCA



SCANIA: SERIE 4 / 94 114 124

Obs: CÂMBIO
OEM: 1384624

EMBREAGEM

X733

ATUADOR GARFO - ROLETE



SCANIA: R112, T112, T113

Obs:
OEM: 355708

X728

ATUADOR GARFO - ROLETE




SCANIA: 113, 114, 124, S4 (P/G/R)
SCANIA BUS: S4 (F/K/N)

Obs: GR900, GR920, GRS900, GRS920
OEM: 1335485, 1753479



chacuru
Indústria e comércio Ltda.





Consulte nossos produtos de forma rápida e dinâmica em seu navegador.

Acesse agora  **Busca na Rede**



Baixe
nosso
APP



SISTEMA FREIO
PINO PATIM FREIO AR KIT COM PARAFUSO 30 X 80 (ADAPTAÇÃO)
RETIFICADO.
CÓDIGO ORIGINAL: [] EQUIVALENTES: []

APLICAÇÕES

Modelo	Ano
Mercedes-Benz XTRON	1940 / 2020
Mercedes-Benz AT80D	1940 / 2020
Mercedes-Benz AXDR	1940 / 2020
Mercedes-Benz LATO	1940 / 2020
Mercedes-Benz 3023 K	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1023	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1821	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1830	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1818	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1824	1940 / 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Codigo EAN: 1894053103014

FREIOS

X236

REPARO VÁLVULA DESCARGA

VW: 8140, 8150, 8160, 9150, 9160
13180, 13190, 15180, 15190, 24220
24250, 24280, 26300, 26310, 31310
31320, 31330, 19320, 31370

Obs: **KNORR**
OEM: II15138, 2RL698425, 2RL607516

X307

REPARO VÁLVULA DESCARGA

VW: 13130, 12140, 14140, 14170
16200

Obs: **VARGA**
OEM: RRVA0036.5

X308

REPARO VÁLVULA DESCARGA

VW: 8140, 8150, 8160, 9150, 9160
13180, 13190, 15180, 15190, 24220
24250, 24280, 26300, 26310, 31310
31320, 31330, 19320, 31370

Obs: **WABCO**
OEM: 9735000032

X244

REPARO VÁLVULA 4 VIAS

VW: 16220, 16300, 22140, 24250
35300
"4 CIRCUÍTOS C/ RETENÇÃO"

Obs: **KNORR**
OEM: I90210

X245

REPARO VÁLVULA 4 VIAS

VW: 11130, 11140, 11160, 12140
13130, 14140, 22140, 22160, 6140
7100, 7110, 7110S, 790
"4 CIRCUÍTOS S/ RETENÇÃO"

Obs: **KNORR**
OEM: I83156

X229

REPARO VÁLVULA PEDAL

VW: 11130, 11140, 11160, 12140
13130, 7100
VW BUS: 16210CO, 17210OD
17230OD

Obs: **KNORR**
OEM: I83121, T11698555, T12607431

X275

REPARO VÁLVULA PEDAL

VW: 11130, 11140, 11160, 12140
13130, 7100
VW BUS: 16210CO, 17210OD
17230OD

Obs: **WABCO / COMPLETO**
OEM: 4613150052, 4613150072

X246

REPARO VÁLVULA RELÊ

VW: 11130, 11140, 11160, 12140
13130, 7100
VW BUS: 16210CO, 17210OD
17230OD

Obs: **WABCO / ANTIGA**
OEM: 9730010042

X278

REPARO VÁLVULA RELÊ

VW: 11130, 11140, 11160, 12140
13130, 7100
VW BUS: 16210CO, 17210OD
17230OD

Obs: **KNORR / ANTIGA**
OEM: I83277

X259

REPARO VÁLVULA MANEQUIM

VW: 11130, 22160, 6140

Obs: **WABCO 2 VIAS**
OEM: 9617220022

X260

REPARO VÁLVULA MANEQUIM

ADAPTAÇÃO ÔNIBUS


Obs: **WABCO 4 VIAS**
OEM: 8845006432

 <p>X805</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>VW: 7100, 8120, 8140, 8150 9150OD</p> <p>Obs: KNORR OEM: 2TA253861, TAF253861A, SP827</p>	 <p>X806</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>VW: 12140H, 13130, 13170, 14170 14220, 16200, 40300</p> <p>Obs: OEM: 2TK253861</p>
 <p>X807</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>VW: 11140, 14150, 14200, 14220 16170, 16200, 16220, 17220, 24250 35300 VW BUS: 16210CO</p> <p>Obs: KNORR OEM: TAF253861, SP508</p>	 <p>X808</p> 	<p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>VW: 8140, 14200, 16300, 24300</p> <p>Obs: OEM: TN4253861</p>
 <p>X814</p> 	<p>ROLETE EIXO "S"</p> <p>VW WORKER: 8120 (2004/...) 8150E (2004/...), 9150E VW DELIVERY: 8150 (2004/...) VWBUS: 8150EOD, 9150EOD</p> <p>Obs: MASTER 325HD OEM: 2R0612565</p>	 <p>X815</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW WORKER: 8120 (2004/...) 8150E (2004/...), 9150E VW DELIVERY: 8150 (2009/...)</p> <p>Obs: MASTER 325HD OEM: 2R0612267</p>
 <p>X232F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X232Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X232</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X550F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X550Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X550</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>

X551F
ROLETE EIXO "S" 38,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: FOSFATIZADO
OEM: TE3607037, 1779R18



X551Z
ROLETE EIXO "S" 38,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: ZINCADO
OEM: TE3607037, 1779R18



X551
ROLETE EIXO "S" 38,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310

Obs:
OEM: TE3607037, 1779R18



X552F
ROLETE EIXO "S" 41,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: FOSFATIZADO
OEM: TE3607037, 1779R18



X552Z
ROLETE EIXO "S" 41,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: ZINCADO
OEM: TE3607037, 1779R18



X552
ROLETE EIXO "S" 41,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310

Obs:
OEM: TE3607037, 1779R18



X553F
ROLETE EIXO "S" 44,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: FOSFATIZADO
OEM: S/N



X553Z
ROLETE EIXO "S" 44,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs: ZINCADO
OEM:



X553
ROLETE EIXO "S" 44,00 MM

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310


Obs:
OEM:



X233
REPARO ROLETE EIXO "S"

VW: 13130, 12140, 14200

Obs: 31,75 MM
OEM: S/N



X554AF
PINO ANCORAGEM C/ ANEL

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310

Obs: FOSFATIZADO
OEM: TE3607043, 1259N274



X554AZ
PINO ANCORAGEM C/ ANEL

VW: 13180, 13190, 15180, 15190
24250, 24280, 26280, 24220, 31260,
31310, 31320, 31330, 31370, 19320
23210, 23220, 23310

Obs: ZINCADO
OEM: TE3607043, 1259N274



 <p>X554A</p> 	<p>PINO ANCORAGEM C/ ANEL</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: "57,00 x 31,75 x 25,40mm" OEM: TE3607043, 1259N274</p>	 <p>X554F</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607043</p>
 <p>X554</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: "57,00 x 31,75 x 25,40mm" OEM: TE3607043</p>	 <p>X554Z</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 13180, 13190, 15180, 15190 24250, 24280, 26280, 24220, 31260, 31310, 31320, 31330, 31370, 19320 23210, 23220, 23310</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607043</p>
 <p>X560</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 12.140/13.130 FREIO BENDIX</p> <p>"57,00 x 28,58 x 24,50mm"</p> <p>Obs: OEM: 2258199</p>	 <p>X560F</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 12.140/13.130 FREIO BENDIX</p> <p>"57,00 x 28,58 x 24,50mm"</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: 2258199</p>
 <p>X560Z</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>VW: 12.140/13.130 FREIO BENDIX</p> <p>"57,00 x 28,58 x 24,50mm"</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: 2258199</p>	 <p>X558C</p> 	<p>BUCHA EIXO "S"</p> <p>VW (T): 26260, 26280, 31310, 31320 31330, 24220 (6X4), 31260, 26300 26280 VW TRUCK: 24220, 24250, 24280</p> <p>Obs: 47,70 X 38,25 X 32,00 MM OEM: 2RR607025, 1225N1285</p>
 <p>X559</p> 	<p>BUCHA EIXO "S"</p> <p>1º/2º eixo VWC: 13180, 15180, 24250, 24280. Somente 1º eixo VWC: Todos 26220 6x4, 26260, 26280, 31320 31320, 31310, 31260</p> <p>Obs: 47,70 X 38,25 X 32,00 MM (LISA) OEM: 2RH607025, 1225L1208</p>	<h1>COMPRESSOR</h1>	
 <p>X804</p> 	<p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>VW: 8150E / 9150 (CUMMINS) 13170, 17250, 17250E</p> <p>Obs: KNORR LK38 (80,00 MM) OEM: EB0269902716, K0013890069</p>	 <p>X310</p> 	<p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>VW: 13170, 15170E, 13180, 15180E 17280, 17250</p> <p>Obs: LK38 OEM: I131374/0061, 2TJ198301A</p>

MOTOR



X801

POLIA HÉLICE VENTILADOR

VW: 7100, 7110, 8100, 8120, 12140T
12140H, 13150



Obs:
OEM: TEG121205A, 85HU8B608B



X802

POLIA HÉLICE VENTILADOR

VW: 14150, 14200
VW BUS: 16180CO, 16210CO
17210



Obs:
OEM: TAE105215A



X803

POLIA HÉLICE VENTILADOR

VW BUS: 172100T, 172400T



Obs:
OEM: 2TB121175

CÂMBIO



X800

REPARO PINO POSICIONADOR

VW: 7.100/7.110/7.120/8.100/
8.120/8.140...



Obs:
OEM: 2RD398031

CABINE



X809

PARAFUSO COXIM CABINE

VW: TODOS (1994/...)



Obs: C/PORCA E ARRUELA
OEM: 2TA899369

CONEXÕES



X336


CONEXÃO VOSS

VW: 13T/...(2000/...)



“AÇO LATONADO”

Obs: NG12 22 X 1,50 MM
OEM: 2TA608703B




FREIOS

X236

REPARO VÁLVULA DESCARGA

VOLVO: N12, NL12




Obs: TIPO KNORR
OEM: II15138, 1952250
OPC:

X308

REPARO VÁLVULA DESCARGA

VOLVO: N12, NL12



Obs: TIPO WABCO
OEM: 9735000032, 6889580
OPC:

X229

REPARO VÁLVULA PEDAL

VOLVO: N12, NL12




Obs: TIPO KNORR
OEM: 6889505, II15189, II15162, II15163
OPC:

X244

REPARO VÁLVULA 4 VIAS

VOLVO: N12, NL12
VOLVO BUS: B12
"4 CIRCUÍTOS C/ RETENÇÃO"



Obs: KNORR
OEM: 3090819, I90210
OPC:

X245

REPARO VÁLVULA 4 VIAS

VOLVO: N12, NL12
VOLVO BUS: B12
"4 CIRCUÍTOS S/ RETENÇÃO"




Obs:
OEM: 6889533, I83156
OPC:

X246

REPARO VÁLVULA RELÊ

VOLVO: N12, NL12



Obs: WABCO
OEM: 9730010042
OPC:

X278

REPARO VÁLVULA RELÊ

VOLVO: N12, NL12



Obs: KNORR
OEM: 6889520, II83277
OPC:

X750

PISTÃO FREIO MOTOR

VOLVO: VM (.../2004)



Obs:
OEM: 20765995
OPC:

X753

PISTÃO FREIO MOTOR

VOLVO: N10, N12
VOLVO BUS: B58




Obs:
OEM: 6886192
OPC:

COMPRESSOR KNORR LP49 88 MM

X720

REPARO COMPRESSOR

VOLVO: FM12, FH12 (SUSP. AR)
FH9, FH10, FH11, FH12, FH13,
FH16, NH / FMX
VOLVO BUS: B7R, B10R, B10M
B12B, B9, B11, B12, B13





Obs: PARCIAL
OEM: S/N
OPC:

 X721 	REPARO COMPRESSOR VOLVO: FM12, FH12 (SUSP. AR) FH9, FH10, FH11, FH12, FH13, FH16, NH / FMX VOLVO BUS: B7R, B10R, B10M B12B, B9, B11, B12, B13
	Obs: S/ DESCARREGADOR OEM: II37760/0061 Código de barras: 7899053107216

**COMPRESSOR
KNORR LP4825
75 MM**

 X723 	REPARO COMPRESSOR VOLVO: N10 (.../1996), N12, NL12 VOLVO BUS: B10, B10M, B58
	Obs: PARCIAL OEM: II15993/LP48, II35184/0061P OPC:

**COMPRESSOR
KNORR LK3983
(88MM)**

 X600 	REPARO COMPRESSOR VOLVO: NH12
	Obs: II37361 (REGULADO) OEM: II37361/0061 OPC:


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.


chacuru
 Indústria e comércio Ltda.





Consulte nossos produtos de forma rápida e dinâmica em seu navegador.

Acesse agora  **Busca na Rede**



Baixe
nosso
APP














SISTEMA FREIO
PINO PATIM FREIO AR KIT COM PARAFUSO 30 X 80 (ADAPTAÇÃO)
RETIFICADO.
CÓDIGO ORIGINAL: [] EQUIVALENTES: []

APLICAÇÕES

Modelo	Ano
Mercedes-Benz XTRON	1940 / 2020
Mercedes-Benz AT80D	1940 / 2020
Mercedes-Benz AXDR	1940 / 2020
Mercedes-Benz LATO	1940 / 2020
Mercedes-Benz 3023 K	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1023	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1821	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1830	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1818	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1824	1940 / 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Codigo EAN: 189405310304

FREIOS

	<p>X236</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: KNORR OEM: II15138, 2RL698425, 2RL607516</p>	
<p>X307</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>FORD: F12000J F13000, F21000J F22000J</p> <p>Obs: VARGA OEM: RRVA0036.5</p>	<p>X308</p> 	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: WABCO OEM: 9735000032</p>
<p>X244</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: KNORR OEM: I90210, QA1261C</p>	<p>X245</p> 	<p>REPARO VÁLVULA 4 VIAS</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: KNORR OEM: I83156</p>
<p>X718</p> 	<p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>FORD: F13000 PERKINS</p> <p>Obs: BENDIX TUFLO 500 OEM: BE1T2K916A OPC:</p>	<p>X275</p> 	<p>REPARO VÁLVULA PEDAL</p> <p>FORD: C2422(G1), C2626, C2622 C4331, C5031</p> <p>Obs: OEM: 4613150072, TAR698423C OPC:</p>
<p>X246</p> 	<p>REPARO VÁLVULA RELÊ</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: WABCO / ANTIGA OEM: 9730010042</p>	<p>X278</p> 	<p>REPARO VÁLVULA RELÊ</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: KNORR / ANTIGA OEM: I83277</p>
<p>X259</p> 	<p>REPARO VÁLVULA MANEQUIM</p> <p>Obs: WABCO 2 VIAS OEM: 9617220022 , 2HU698917</p>	<p>X805</p> 	<p>CILINDRO FREIO MOTOR</p> <p>FORD: C814</p> <p>Obs: OEM: TAF253861A</p>


 <p>X807</p> 	<p>CILINDRO FREIO MOTOR</p> <p>FORD: C1215, C1415, C1422 C1617, C1622, C1630, C2322 C2422, C2425, C2630, C3224 C3530, C4030, C814</p> <p>Obs: KNORR OEM: SP508, TAF253861</p>	 <p>X808</p> 	<p>CILINDRO FREIO MOTOR</p> <p>FORD: C1215, C1415, C1422 C1617, C1622, C1630, C2322 C2422, C2425, C2630, C3224 C3530, C4030, C814, F16000</p> <p>Obs: WABCO OEM: TN4253861</p>
 <p>X814</p> 	<p>ROLETE EIXO "S"</p> <p>FORD: C816E</p> <p>Obs: MASTER 325HD OEM: 2R0612565</p>	 <p>X815</p> 	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>C816E</p> <p>Obs: MASTER 325HD OEM: 2R0612267</p>
 <p>X232F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X232Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X232</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X550F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X550Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X550</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X551F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X551Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1517, C2422, C2425 C2428, C2623, C2626, C2628, 2630 C2423</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>

 <p>X551</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X552F</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 41,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X552Z</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 41,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X552</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 41,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X553F</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 44,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X553Z</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 44,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607037, 1779R18</p>
 <p>X553</p>	<p>ROLETE EIXO "S" 44,00 MM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: OEM: TE3607037, 1779R18</p>	 <p>X554</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: "57,00 x 31,75 x 25,40mm" OEM: TE3607043</p>
 <p>X554Z</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607043</p>	 <p>X554F</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607043</p>
 <p>X554A</p>	<p>PINO ANCORAGEM C/ ANEL</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: OEM: TE3607043, 1259N274</p>	 <p>X554AZ</p>	<p>PINO ANCORAGEM C/ ANEL</p> <p>FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: TE3607043, 1259N274</p>

 X554AF 	PINO ANCORAGEM C/ ANEL FORD: C1317, C1717, C2422 C2428, C4331, C5031
	Obs: FOSFATIZADO OEM: TE3607043, 1259N274



FREIOS DIVERSOS


 X810 	REPARO PINÇA FREIO FORD: F4000 (1985/98)
	Obs: DIANTEIRO LONGO OEM: 85TU2B296A OPC:

 X811 	PINO GUIA PINÇA FREIO FORD: F350 (1998/...) F4000 (1999/...)
	Obs: STD OEM: BG2T2C150AA



 X812 	PINO GUIA PINÇA FREIO FORD: F350 (1998/...) F4000 (1999/...)
	Obs: X (12,20 MM) OEM: F81Z2C150AA



 X813 	PINO GUIA PINÇA FREIO FORD: F350 (1998/...) F4000 (1999/...)
	Obs: XX (12,60 MM) OEM: BG2T2C150BB

 X854P 	REPARO LUVA GUIA FORD: F1000 (1993/...)
	Obs: PINÇA FREIO DIANTEIRA OEM: OPC:

 X816 	ACIONADOR FREIO -LD F1000 (1985/91)
	Obs: OEM: S/N

 X817 	ACIONADOR FREIO -LE F1000 (1985/91)
	Obs: OEM: S/N OPC:



 X818 	ACIONADOR FREIO -LD F4000 (1985/...)
	Obs: OEM: S/N


 X819 	ACIONADOR FREIO -LE F4000 (1985/...)
	Obs: OEM: S/N



CABINE

 <p>X809</p> 	<p>PARAFUSO COXIM CABINE</p> <p>FORD: C1317 A C5032</p>
	<p>Obs: C/PORCA E ARRUELA OEM: 2TA899369</p>



MOTOR

 <p>X801</p> 	<p>POLIA HÉLICE VENTILADOR</p> <p>FORD: F12000L, F14000 (1992/95)</p>
	<p>Obs: OEM: 85HU8B608B</p>

 <p>X802</p> 	<p>POLIA HÉLICE VENTILADOR</p> <p>FORD: F12000L F14000HD (1995/98)</p>
	<p>Obs: OEM: TAE105215A</p>

 <p>X171</p> 	<p>PARAFUSO REGULAGEM VALV.</p> <p>MOTOR MAXION HSD 2.5 FORD: F1000, RANGER</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>

CÂMBIO

 <p>X800</p> 	<p>REPARO PINO POSICIONADOR</p> <p>FORD: F350 (1998/...) F4000 (1999/...)</p>
	<p>Obs: CAMBIO EATON FSO4405C OEM: 2RD398031, 3344387</p>


Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.


Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.


Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.


Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.




FREIOS

 **X236** **REPARO VÁLVULA DESCARGA**
 VOLARE: W8, W9
 Obs: KNORR
 OEM: II15138, 2RL698425



 **X308** **REPARO VÁLVULA DESCARGA**
 VOLARE: W8, W9
 Obs: WABCO
 OEM: 9735000032



 **X229** **REPARO VÁLVULA PEDAL**
 VOLARE: W8, W9
 Obs:
 OEM:



 **X814** **ROLETE EIXO "S" / ANCORAS**
 VOLARE: W8, W9
 Obs:
 OEM: 6007005507008, 1259FM02



EMBREAGEM

 **X900** **ROTULA GARFO EMBREAGEM**
 VOLARE: W8, W9
 Obs:
 OEM: 6013003037006, RO14KT



Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.























Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.


Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.


CARRETAS
&
TRUCK'S




FREIOS

	 <p>X232F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: 900647, 251000110</p>	
 <p>X232Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: ZINCADO OEM: 900647, 251000110</p>	 <p>X232</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 31,75 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: OEM: 900647, 251000110</p>
 <p>X550F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: 900647, 251000110</p>	 <p>X550Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: ZINCADO OEM: 900647, 251000110</p>
 <p>CH550</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 35,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: OEM: 900647, 251000110</p>	 <p>X551F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: 900647, 251000110</p>
 <p>X551Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: ZINCADO OEM: 900647, 251000110</p>	 <p>X551</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 38,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: OEM: 900647, 251000110</p>
 <p>X552F</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 41,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: 900647, 251000110</p>	 <p>X552Z</p> 	<p>ROLETE EIXO "S" 41,00 MM</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <hr/> <p>Obs: ZINCADO OEM: 900647, 251000110</p>


X552 **ROLETE EIXO "S" 41,00 MM**

 RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 Obs:
 OEM: 900647, 251000110

X553 **ROLETE EIXO "S" 44,00 MM**

 RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 Obs:
 OEM: 900647, 251000110

X553Z **ROLETE EIXO "S" 44,00 MM**

 RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 Obs: ZINCADO
 OEM: 900647, 251000110

X553F **ROLETE EIXO "S" 44,00 MM**

 RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 Obs: FOSFATIZADO
 OEM: 900647, 251000110

X560F **PINO ANCORAGEM**

 BENDIX BRASIL
 RANDON CARRETAS (.../1987)
 "57,00 x 28,58 x 24,50mm"
 Obs: FOSFATIZADO
 OEM: 2258199

X560Z **PINO ANCORAGEM**

 BENDIX BRASIL
 RANDON CARRETAS (.../1987)
 "57,00 x 28,58 x 24,50mm"
 Obs: ZINCADO
 OEM: 2258199

X560 **PINO ANCORAGEM**

 BENDIX BRASIL
 RANDON CARRETAS (.../1987)
 "57,00 x 28,58 x 24,50mm"
 Obs:
 OEM: 2258199

X554F **PINO ANCORAGEM**

 MASTER / MERITOR
 RANDON (1998/...) - FACCHINI
 LIBRELATO - NOMA
 "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"
 Obs: FOSFATIZADO
 OEM: 251000120

X554Z **PINO ANCORAGEM**

 MASTER / MERITOR
 RANDON (1998/...) - FACCHINI
 LIBRELATO - NOMA
 "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"
 Obs: ZINCADO
 OEM: 251000120

X554 **PINO ANCORAGEM**




 MASTER / MERITOR
 RANDON (1998/...) - FACCHINI
 LIBRELATO - NOMA
 "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"
 Obs:
 OEM: 251000120

X554AF **PINO ANCORAGEM C/ANEL**

 MASTER / MERITOR
 RANDON (1998/...) - FACCHINI
 LIBRELATO - NOMA
 "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"
 Obs: FOSFATIZADO
 OEM: 251000120, 1259N274

X554AZ **PINO ANCORAGEM C/ANEL**

 MASTER / MERITOR
 RANDON (1998/...) - FACCHINI
 LIBRELATO - NOMA
 "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"
 Obs: ZINCADO
 OEM: 251000120, 1259N274

 <p>X554A</p>	<p>PINO ANCORAGEM C/ANEL</p> <p>MASTER / MERITOR RANDON (1998/...) - FACCHINI LIBRELATO - NOMA "57,00 X 31,75 X 25,40 MM"</p> <p>Obs: OEM: 251000120, 1259N274</p>	 <p>X555F</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>GUERRA CARRETAS (2006/...)</p> <p>"58,00 x 38,10 x 33,00mm"</p> <p>Obs: FOSFATIZADO OEM: S/N</p>
 <p>X555Z</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>GUERRA CARRETAS (2006/...)</p> <p>"58,00 x 38,10 x 33,00mm"</p> <p>Obs: ZINCADO OEM: S/N</p>	 <p>X555</p>	<p>PINO ANCORAGEM</p> <p>GUERRA CARRETAS (2006/...)</p> <p>"58,00 x 38,10 x 33,00mm"</p> <p>Obs: OEM: S/N</p>
 <p>X233</p>	<p>REPARO ROLETE EIXO "S"</p> <p>FREIO BENDIX</p> <p>Obs: 31,75 MM OEM: S/N</p>	 <p>X305</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <p>Obs: TIPO ORIGINAL C/ BUCHA NYLON OEM: S/N</p>
 <p>X305F</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <p>Obs: TIPO ORIGINAL C/ BUCHA AÇO OEM: S/N</p>	 <p>X558RG</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>GUERRA CARRETAS (2006/...)</p> <p>Obs: TIPO ORIGINAL C/ BUCHA AÇO OEM: S/N</p>
 <p>X558RN</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>NOMA</p> <p>Obs: TIPO ORIGINAL C/ BUCHA AÇO OEM: S/N</p>	 <p>X556R</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>RANDON - FACCHINI - LIBRELATO</p> <p>Obs: ADAPTAÇÃO OEM: S/N</p>
 <p>X557R</p>	<p>REPARO EIXO "S"</p> <p>GUERRA CARRETAS (2006/...) NOMA MODERNA</p> <p>Obs: ADAPTAÇÃO OEM: S/N</p>	 <p>X199</p>	<p>REPARO VÁLVULA DESCARGA</p> <p>CARRETAS DIVERSAS</p> <p>Obs: OEM: 105026</p>

 **X332**

BUCHA EIXO "S"

RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 IBERO
 "50,80 X 41,40 X 25,00 MM"

Obs: TIPO ORIGINAL
 OEM: 251000015



 **X558**

BUCHA EIXO "S"

GUERRA: CARRETAS (2006/...)
 NOMA: CARRETAS MODERNAS
 "47,70 X 38,25 X 34,00 MM"

Obs:
 OEM:



 **X556**

BUCHA EIXO "S"

RANDON - FACCHINI - LIBRELATO
 IBERO
 "50,80 X 41,40 X 40,15 MM"

Obs: ADAPTAÇÃO C/ ANÉIS "O"RING
 OEM: S/N




 **X557**

BUCHA EIXO "S"

GUERRA: CARRETAS (2006/...)
 NOMA: CARRETAS MODERNAS
 "47,70 X 38,25 X 40,15 MM"

Obs: ADAPTAÇÃO C/ ANÉIS "O"RING
 OEM: S/N



 **X145**

NIPLE VÁLVULA DESCARGA

TRUCK: DIVERSOS
 CARRETAS: DIVERSAS

Obs: 3/4 X 1/4"
 OEM: 3814208824



 **X146**

NIPLE MÃO AMIGO MACHO

CARRETAS DIVERSAS

Obs: 1/2 X 11/16"
 OEM: 3814208624



 **X147**

NIPLE MÃO AMIGO FEMEA

CARRETAS DIVERSAS

Obs: 1/2-14 X M16
 OEM: 3814202624




 **X148**

NIPLE MÃO AMIGO

CARRETAS DIVERSAS

Obs: MODERNO
 OEM: N/C




 **X299**

NIPLE MÃO AMIGO

CARRETAS DIVERSAS

Obs: M16 X 1/2-14"
 OEM: 105026




Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
 **chacuru**
 Indústria e comércio Ltda.

DIVERSOS





Consulte nossos produtos de forma rápida e dinâmica em seu navegador.

Acesse agora



Baixe
nosso
APP







SISTEMA FREIO
PINO PATIM FREIG AR KIT COM PARAFUSO 30 X 80 (ADAPTAÇÃO)
RETIFICADO.
CÓDIGO ORIGINAL: [] EQUIVALENTES: []

APLICAÇÕES

Modelo	Ano
Mercedes-Benz XTRON	1940 / 2020
Mercedes-Benz AT80D	1940 / 2020
Mercedes-Benz AXDR	1940 / 2020
Mercedes-Benz LATO	1940 / 2020
Mercedes-Benz 3023 K	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1023	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1821	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1830	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1818	1940 / 2020
Mercedes-Benz 1824	1940 / 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Codigo EAN: 189405310304


RODOAR		 X200 	PRISIONEIRO FURO 5/8 MB: 1620 FORD: CARGO Obs: OEM: S/N
 X201 	PRISIONEIRO ROSCA INTERNA VW Obs: OEM: S/N	 X202 	PRISIONEIRO RODOAR MB: 1113 Obs: OEM: S/N
 X203 	PRISIONEIRO TRAÇÃO M8 MB Obs: OEM: S/N	 X204 	PRISIONEIRO TRUCK 3/8 MB Obs: OEM: S/N
 X205 	PRISIONEIRO DIANTEIRO VOLVO Obs: OEM: S/N	 X206 	PRISIONEIRO M12 X 1,5 VW Obs: OEM: S/N
 X207 	PRISIONEIRO VOLVO BUS: Obs: OEM: S/N	 X208 	PRISIONEIRO MB Obs: CANELA SECA OEM: S/N
 X209 	PRISIONEIRO MB: 608 Obs: OEM: S/N	 X210 	PRISIONEIRO MBBUS: O370 Obs: OEM: S/N

	<p>X211</p> <p>PRISIONEIRO M14 X 1,50</p> <p>FIAT CAMINHÕES</p>
	<p>Obs: OEM: S/N OPC:</p>

	<p>X212</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 20MM</p> <p>MB</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>

	<p>X213</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 30MM</p> <p>MB</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>


	<p>X214</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 40MM</p> <p>MB</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>


	<p>X294</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 50MM</p> <p>MB</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>

	<p>X215</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 60MM</p> <p>MB</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>

	<p>X216</p> <p>EXTENSÃO CINEMÁTICO 80MM</p>
	<p>Obs: OEM: S/N</p>

FREIOS

	<p>X313</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>TROLEIBUS</p>
	<p>Obs: OEM: II31321/0061</p>

	<p>X718</p> <p>REPARO COMPRESSOR</p> <p>GM: D70, D12000, D13000, D19000</p>
	<p>Obs: TUFLO 500 OEM: 94637870</p>

	<p>X780</p> <p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>IVECO: EUROCARGO, TECTOR</p>
	<p>Obs: OEM: 41022031</p>

	<p>X781</p> <p>PISTÃO FREIO MOTOR</p> <p>IVECO: EUROTECH, TRAKER POWER STAR</p>
	<p>Obs: OEM: 8161358, 4214420170</p>

X816

ACIONADOR FREIO -LD

GM: D10, D20 (1985/92)

Obs:
OEM: S/N
OPC:

X817

ACIONADOR FREIO -LE

GM: D10, D20 (1985/92)

Obs:
OEM: S/N
OPC:

X818

ACIONADOR FREIO -LD

GM: D40, D6000

Obs:
OEM: S/N
OPC:

X819

ACIONADOR FREIO -LE

GM: D40, D6000

Obs:
OEM: S/N
OPC:

X854P

REPARO LUVA GUIA

GM: D20 (1993/...)

Obs:
OEM: S/N

SUSPENSÃO

X650

PORCA BARRA TORÇÃO

TY: HILUX 2.8D (.../2001)
HILUX 3.0D (.../2004)

Obs:
OEM: 9017912074
OPC:

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.

Metalúrgica
chacuru
Indústria e comércio Ltda.



REPRESENTANTE